


Prüfcenter Biel-Benken für Kegelmembran-Rückflussverhinderer und Systemtrenner von Aquaform.

Unser Prüfcenter in Biel-Benken bietet die vorschriftsgemässe Prüfung und Revision aller von uns vertriebenen Rückflussverhinderer und Systemtrenner an.



Prüfcenter

Wir prüfen auf Wunsch die Funktion Ihrer Kegelmembran-Rückflussverhinderer oder Systemtrenner und führen im Bedarfsfall die notwendigen Massnahmen zur Wiederherstellung der einwandfreien Funktion durch.



Revision

Auf Wunsch des Besitzers oder Betreibers eines Aquaform Kegelmembran-Rückflussverhinderers und Systemtrenners nehmen wir dessen vorschriftsmässige Revision durch unser geschultes Fachpersonal vor.



Ersatzteile

Sämtliche Ersatzteile für unsere Kegelmembran-Rückflussverhinderer und Systemtrenner sind in unserem umfangreichen Ersatzteillager jederzeit verfügbar und werden auf Wunsch ersetzt.



Weitere Informationen auf aquaform.ch oder 061 726 64 00



Rohrpost

IGNIS® Kegelmembran-Rückflussverhinderer Typ EA, PN16 – gemäss SVGW W5



Seiten 2 und 3

Prüfcenter Biel-Benken für Kegelmembran-Rückflussverhinderer und Systemtrenner von Aquaform

Seite 4



IGNIS® Kegelmembran-Rückflussverhinderer Typ EA, PN16 – gemäss Richtlinien SVGW W5

Speziell für Feuerwehren: IGNIS® sichert die hygienischen Anforderungen bei Lösch-einsätzen. In der Schweiz entwickelt und hergestellt.

Seiten 2 und 3



Exemplar für die Feuerwehr
118

IGNIS® Kegelmembran-Rückflussverhinderer Typ EA, PN16 – gemäss Richtlinien SVGW W5

Die Vorteile im Überblick.

Leistungsbeispiele (netzabhängig)

2.1 bar → ca. 1200 l/min.

4.2 bar → ca. 2100 l/min.

8.3 bar → ca. 3000 l/min.

Weitere Informationen auf
aquaform.ch
oder
061 726 64 00



- In der Schweiz entwickelt und hergestellt
- Robuste Ausführung in Aluminium
- Wartungsfreundlich
- Ersatzteile erhältlich

Einfache Montage am Hydrant dank zweier Handgriffe.



Druckentlastung mit Sicherungsanschlag.




Drei Belüftungsventile verhindern einen Unterdruck im Leitungsnetz.

Drehbarer Anschluss Storz 75



Membran-Dichtsystem verhindert das Rückfließen.



Das Kegelsieb aus Edelstahl schützt Ihre Geräte.

